【シリーズ】報告書を読み解く~その試験結果どういう意味 ~

⑫滑脱試験について

一般的に織物に対して適用され、滑脱に対する縫目部分の抵抗力を評価するために行う試験です。滑脱とは、 縫目に力が加わった時に、その部分の生地の糸が滑るように動いて縫目が開いたり、縫い代が抜けたりするこ とを指します。

結果の見方

·般的な目安値:3mm以内

滑脱抵抗力(mm)

JIS-L-1096 B法 117.7N	たて	0.7
	よこ	0.9



タテが0.7mm、ヨコが 0.9mmという結果とな り、目安値の3mm以 内なので合格値

もし、設定荷重 (49Nor117.7N) 以下で、異常が 生じた場合の 記載方法例



異常状態の例	記載方法例
設定荷重以下での完全滑脱	〇〇Nで完全滑脱
設定荷重以下での生地破断	〇〇Nで生地破断
設定荷重以下での縫糸切断	OONで縫糸切断




滑脱 JIS L 1096 B法

概要:縫い目が開くかどうか確認

方法:試験片を所定の大きさにカット、縫製し、試験機にセット する。薄地49N、厚地117.7Nで荷重をかける。その 後、タテとヨコそれぞれで、どのくらい縫い目が開いたか


を確認(単位はmm)

滑脱抵抗力試験結果(mm)= a + b



タテ方向の滑脱とは タテ糸上のヨコ糸の滑脱

ヨコ方向の滑脱とは ヨコ糸上のタテ糸の滑脱



矢印方向 がタテ糸な ので、タテ 滑脱試験

厚地	
薄地	単位面積当たりの質量 が、200g/㎡以下のもの



HPでは試験方法を紹介。QRコードまたは、下記の文字をクリックして参照ください。 ボーケンのHPから閲覧する。

上記の内容についてご不明な点等ございましたら、こちらまでお問い合わせください。

東京試験センター

所在地 〒135-0001 東京都江東区毛利1-12-1 中尾 mail:s-nakao@boken.or.jp

X(Iックス) @boken1948

試験腫一や豆知識など役立つ情報を発信しています!み なさまのフォローお待ちしております!

